

19. Nadere gegevens betreffende het object:
- a. bouwperiode van het object: **voor 1945.**
 - b. ligging v.h. object (aard bebouwing rond object): **dorpskern Gasteren, boerderijen.**
 - c. aantal verdiepingen van het getroffen gedeelte: **twee.**
 - d. gebruik van 1. ruimte/plaats waar de brand is ontstaan: **houtopslag.**
2. elke verdieping v.h. getroffen gedeelte: **timmerwerkplaats.**
houtopslag.
 - e. dragende constructie van 1. het gebouw: **steen.**
2. het dak: **hout.**
 - f. toegepast materiaal bij:
 - 1. buitenmuren: **steen.**
 - 2. binnenmuren: **schoon metselwerk.**
 - 3. vloeren: **betonvloer.**
 - 4. plafonds: **hout.**
 - 5. dakbedekking: **riet.**
 - g. voornaamste inhoud (inventaris/goederen) van:
 - 1. ruimte waar de brand is ontstaan: **houtbewerkingsmachines, houtopslag.**
 - 2. ruimte(n) waarnaar de brand zich heeft uitgebreid: **-----**
 - h. in het getroffen gedeelte waren brandveiligheidsvoorzieningen aanwezig: * ja/nee: **zo ja:**
 - 1. kleine blusmiddelen, nl.: **kraan aangesloten op waterleidingnet, handblusapparaat.**
 - 2. bouwkundige voorzieningen, nl.: **brandwerende muur.**
 - 3. automatische installaties, nl.: **---**
 - 4. andere voorzieningen, nl.: **---**

De getroffen voorzieningen zijn van invloed geweest op het verloop van de brand en/of op de omvang van de schade: * ~~ja~~/nee; evt. nadere toelichting:

20. Brandverloop:

- a. verdieping waarop de brand is ontstaan: **2^o.**
- b. brand bleef beperkt tot plaats van ontstaan: * ja/~~nee~~
- c. vlamoverslag had plaats in de ruimte waar de brand is ontstaan: * ~~ja~~/nee; zo ja speelde hierbij
 - 1. de inventaris een grote rol: * ~~ja~~/nee; 2. de bouwconstructie een grote rol: * ~~ja~~/nee
- d. branddoorslag had plaats naar andere ruimte(n) c.q. ander(e) object(en): * ~~ja~~/nee; zo ja door:
- e. brandoverslag had plaats naar andere ruimte(n) c.q. ander(e) object(en): * ~~ja~~/nee; zo ja door:
- f. instorting had plaats: * ~~ja~~/nee; zo ja van:

21. Verslag enz.

Het object bestaat uit een voormalige boerderij, waarvan de schuurruimte is ingericht als timmerwerkplaats. Het dak van deze schuurruimte is gedekt met riet. Dit riet is aan het eind van het dak bij de nok in brand geraakt door de asbestpijp, welke als schoorsteen diende of misschien door brandende houtdeeltjes uit de schoorsteen.
De brandontwikkeling werd belemmerd door de sneeuw op het rietdak.
De nok van het rietdak was afgedekt met een asbestvorst. Het vuur verplaatste zich vooral onder de asbestvorst, zodat het riet in de nok van het dak kon verbranden.

Bevelvoerder was: de commandant.

Rang: _____

Opgemaakt op: 7 januari 1971

Door: de commandant.

Functie: _____

Gezien: _____

De Commandant van de
Brandweer