

Bestand van B.W.

# BRANDRAPPORT

Binnen 48 uur in 2-voud in te dienen bij de districtsinspectie voor het brandweerwezen.

1 Brandweer gemeente **Anloo.** Rapport nr.\*) **6**

2 Rapport van een \*) **middelbrand - uitslaand.** 4 Datum \*) **13-8-'67.**

3 Object \*) **boerderij.** 5 Gemeente \*) **Anloo.**

6 Tijden \*) 7 Uitgerukt personeel

	lebluseenh.	Versterking eigen brandweer	Hulpverlening door		Beroeps	Vrijwil.	Plicht-Brandw.	
Melding . . . . .	<b>12.10</b>			Commandant . . . . .		<b>1</b>		
Uitgerukt . . . . .	<b>12.15</b>			Officiëren . . . . .				
Aankomst . . . . .	<b>12.17</b>			Brm. O.B. Hbt.		<b>1</b>		
Nader bericht . . . . .				Brandwachten		<b>10</b>		
Ingerukt . . . . .	<b>18.30</b>			TOTAAL . . . . .		<b>12</b>		
Terugkomst . . . . .	<b>18.35</b>			Bevelv. door . . . . .				
Nabussing tot . . . . .				Rang . . . . .				

8 Uitgerukt materieel

	Autospuit			Motor-spuit	Trekker	Auto-ladder	Commando-wagen	Andere voertuigen
	hoge druk	lage druk	hoge en lage druk					
Eigen brandweer . . . . .			<b>1</b>					
Hulpverlenende brandweer . . . . .								

9 Blussing

Bij aankomst reeds geblust <del>ja</del> /neen	Gewerkt in totaal met <b>6</b> stralen lage druk	Gebuurde slangen ..... stuks <b>3</b> "
	Gewerkt in totaal met <b>3</b> stralen hoge druk	Gebuurde slangen <b>10</b> stuks $2\frac{1}{2}$ "
		Gebuurde slangen ..... stuks <b>2</b> "

10 Blusstoffen \*) 11 Watervoorziening \*) 12 Aanjaagverband \*) 13 Adembescherming \*)

Water <del>Koolwaterstof</del>	<del>Open water</del> — waterleiding	<del>ja</del> Neen	<del>Zwavelzuur</del>
<del>Schuim</del> <del>Deoxyfosfaat</del>	<del>Bluswaterreservoir</del> — <del>gebunde</del> spuit		Persluchttoestel
<del>Zand</del> <del>Indigolied</del> <del>Indigolied</del>	Tank van het voertuig		
	<del>Bluswaterhoel</del>		

14 Brandoorzaak \*) **Blikseminslag in stropakken** 15 Nader onderzoek ingesteld door: \*)

**achter de boerderij.** **Rijkspolitie.**

16 Windrichting **west.** 17 Toestand wegdek **goed.**

18 Ongelukken 19 Omgekomen dieren

Aard	Eigen brandweer	Brandweer andere gemeente	Overige personen	19 Omgekomen dieren	
				Soort	Aantal
Gedood . . . . .					
Zwaar gewond . . . . .					
Licht gewond . . . . .					

\*) Zie toelichting



20 Straat- en huisnummer of ligging	Gebruiker of bewoner		Eigenaar	
	Naam en adres	Verzekerd bedrag	Naam en adres	Verzekerd bedrag
Spijkerboorsdijk 6. Annen.	H. Nijboer. Spijkerboorsdijk 6. Annen.		H. Nijboer. Spijkerboorsdijk 6. Annen.	± f. 45.000.-

21 Nadere omschrijving van de aard van het object \*) **Boerderij.**

22 Korte omschrijving verbrand gedeelte	23 Inhoud in m <sup>3</sup> of oppervl. in m <sup>2</sup>	24 Schade in gulden
Het schuurgedeelte van de boerderij, waarin de veestalling en hooiopslag zijn ondergebracht is bijna geheel uitgebrand.	120 m <sup>2</sup>	f. 40.000.-
Tevens is een varkensschuur uitgebrand en is een stapel strepakken achter de boerderij opgebrand.	50 m <sup>2</sup>	f. 3.000.-

25 Verslag \*) Zo mogelijk met schets, waarop aangegeven verbrand object, belendingen, bluswatervoorziening, ingezette stralen, enz.

De eerste inzet is geschied met 3 stralen hoge druk om vuuroverslag van de strepakken, welke ± 3 m achter de boerderij waren opgeslagen, naar de boerderij ~~te~~ te voorkomen.

Gelijktijdig werd rechtstreeks aangesloten op de waterleiding en werden 3 stralen hoge druk uitgelegd om na brandoverslag het vuur binnen in de schuur te bestrijden. Bijna onmiddellijk na aankomst bleek het opgeslagen hooi in het schuurgedeelte reeds in brand te staan, waarna nog 3 stralen lage druk zijn ingezet. Om ± 12.45 uur was de brand ingesloten.

Mede door de aanwezigheid van een brandmuur kon het woongedeelte worden behouden.

14 augustus 19 67

De commandant van de brandweer,

