



CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK
 Hoofdafdeling S6, Statistieken van Rechtsbescherming en Veiligheid
 Prinses Beatrixlaan 428, postbus 959, 2270 AZ Voorburg
 Telefoon 070 - 694341, tst 2805

branden
 brandweer statistiek

Opgemaakt door T.J. HOLUAST
 Telefoon, toestel 05922-1245 34

bevelvoerder N. DEKKER
 datum 09.06.84 rapportnummer

01. Datum van de brand 09.06.84
 02. Brandweergemeente ANLoo
 03. Brandadres
 gemeente ANLoo
 straat + nr. SENSSTRAAT 107
 postcode 9659 PL
 eigenaar/gebruiker TURKÖSSY
 04. Tijdstip
 3e uitruk 2e uitruk 1e uitruk
 uur min. uur min. uur min.
 gemeld 0325
 uitgerukt 0525 0330
 aankomst 0535 0337
 ingerukt 0738 0508
 nablissing tot 0749 0749

05. Gemeld door
 (code gekozen antwoord omcirkelen)

	wijze van melden	
	telefoon	anders
gebruiker/eigenaar	01	11
buren/omwonenden	02	12
voorbijgangers	03	13
politie	04	14
brandmeldinstallatie	05	15
anders en/of onbekend	06	16

06. Uitruk/inzet

a. aantal materieel

	eigen		bijstand	
	uitr.	inz.	uitr.	inz.
(tank) autospuit	1	1		
motorspuit				
hoogwerker				
autoladder				
hulpverleningswagen				
commandowagen				
ander materieel				
totaal				

b. aantal personeel

	eigen	bijstand
beroeps		
vrijwillig/plicht B.W.	11	11
bedrijfsbrandweer		
totaal	11	11

07. Loos alarm/brandgerucht ja 1 stop invulling
 neen 2
 08. Materiële schade (direkte) ja 1
 neen 2
 indien ja, noteer het schadebedrag
 in hele gulden 1500.00
 09. Verzekerd tegen brand ja 1
 neen 2 naar vraag 11
 onb. 8
 10. Verzekeringsmij. ADERTSFOORSE / PRIE PROVINCIE
 11. Schoorsteenbrand ja 1 stop invulling
 neen 2

De vragen 12 en 13 alleen in te vullen bij een BUITENBRAND!

12. Object buitenbrand

container, afvalbak	01
wegen, straten en terreinen	02
berm	03
bos, heide, duinen	04
personenauto	05
sloopauto	06
vracht- of tankauto	07
vrachtschip, tankschip	08
spoorwagon	09
spoorketelwagon	10
openluchtinstallatie	11
tankopslagplaats	12
andere opslagplaatsen	13
andere n.l.:	77

13. (Vermeedelijke) oorzaak buitenbrand

brandstichting	01
spelen met vuur, baldadigheid	02
afbranden van terreinen, bermen	03
defekt, technische storing, kortsluiting	04
defekt, storing van L.P.G. installatie	05
ongeluk, aanrijding	06
andere n.l.:	77
onbekend	88

14. Was er sprake van gevaarlijke stoffen of doden/gewonden?

ja 1
 neen 2

15. Waren er gevaarlijke stoffen in of op het object aanwezig?

ja 1
 neen 2

waren deze gevaarlijke stoffen bij de brand betrokken? ja 1
 neen 2

naam gevaarlijke stof _____
 identifikatienummer (GI/VN) _____
 hoeveelheid ltr/kg _____

16. Doden/gewonden

a. doden (oorzaak)

	aantal personen		
	Brw.	volw.	kind.
verstikking/verbranding			
vallen/springen			
andere oorzaak			
totaal			

b. gewonden (letsel)

	Brw.	volw.	kind.
brandwonden			
kneuzingen/breuken			
snijwonden			
andere verwondingen			
totaal			

c. bedwelmenden

	Brw.	volw.	kind.

17. Buitenbrand ja 1 stop invulling
 neen 2 z.o.z.

VOORSTEL

01 Beëindiging
 02 Raad d.d.
 03 B. en W. d.d.
 04 weth.
 05 weth.
 06 burg.
 07 conform
 08 behan-
 09 delen
 10 per. ard.
 11 othel.
 12
 13
 77 VOORSTEL

01
 02
 03
 04
 05
 06
 77
 88

gezien
 secr.

conform
 voorstel

behan-
 delen

burg.

weth.
 B. en W.
 Raad d.d.

naamvraag

Beëindiging C.A.

Grote brand (binnen en/of uitstaand)

28. Constructie

a. draagconstructie gebouw

steen, baksteen, kalksteen	1
beton, gewapend-, prefab-	2
staal	3
hout (houtskeletbouw)	4
andere constructie n.l.: _____	
_____	7

b. draagconstructie dak

beton, gewapend-, prefab-	1
staal	2
hout	3
andere constructie n.l.: _____	
_____	7

c. afwerkingsmateriaal buitenzijde dak

pannen	1
riet	2
glas	3
teerproducten	4
steenachtige materialen	5
ander materiaal n.l.: _____	
_____	7

d. afwerkingsmateriaal onderzijde dak

hout, houtachtig	1
steenachtig, beton	2
metaal, staal, aluminium	3
ander materiaal n.l.: _____	
_____	7

e. materiaal buitenwanden

steen, baksteen, kalksteen	1
beton, gewapend-, prefab-	2
hout	3
kunststof	4
ander materiaal n.l.: _____	
_____	7

f. materiaal vloeren

steenachtig, beton	1
hout	2
ander materiaal n.l.: _____	
_____	7

g. waren er binnenwanden aanwezig?

ja	1
neen	2

ZO JA; materiaal binnenwanden

metselwerk	1
gips	2
hout	3
ander materiaal n.l.: _____	
_____	7

h. waren er plafonds aanwezig?

ja	1
neen	2

ZO JA; afwerking plafond

steenachtig, stucwerk	1
houtachtig	2
kunststof	3
verlaagd plafond	4
andere afwerking n.l.: _____	
_____	7

29. Branduitbreiding (meer dan 1 antwoord mogelijk)

a. was er sprake van brandvoortplanting?

ja	1
neen	2

ZO JA, via:

inventaris	01
afwerkingsmateriaal wand e.d.	02
leidingschachten (ventilatie) kanalen	04
ander n.l.: _____	
_____	08

b. was er sprake van branddoorslag?

ja	1
neen	2

ZO JA, door:

gesloten deuren	01
plafond - gesloten	02
- niet gesloten	04
wand	08
vloer	16
andere n.l.: _____	
_____	32

c. was er sprake van brandoverslag?

ja	1
neen	2

ZO JA, door:

vlammen	01
hittestraling	02
vliegvuur	04
andere n.l.: _____	
_____	08

d. was er sprake van instorting?

ja	1
neen	2

ZO JA, van:

vloer	01
binnenwand	02
buitenwand	04
dragende kolom/paal	08
kapconstructie (dak)	16
andere delen van het gebouw n.l.: _____	
_____	32

Opmerkingen

VOORHEEN BESTOND HET GEBOUW UIT EEN DUBBELE WONING MET 2 AARGASAANSLUITINGEN. HET ARO HAD 1 AANSLUITING AFGESLOTEN, DE 2E UTRUW WAS EEN GEVOLG VAN HET SAAN BRANDE VAN DE 2E AARGAS AANSLUITING

gezien d.d. 9/6-184

Commandant van de brandweer: _____