



Opgemaakt door T. HOLMAST  
 Telefoon, toestel 05922-1232 34

bevelvoerder J. BRAANS  
 datum 15/02/85 rapportnummer

01. Datum van de brand 14/02/85  
 02. Brandweergemeente ANLDO  
 03. Brandadres  
 gemeente ANLDO EXT  
 straat + nr. HOOFDSTRAAT 15  
 postcode 9463 PB  
 eigenaar/gebruiker DIERTENS  
 04. Tijdstip  
 3e uitruk 2e uitruk 1e uitruk  
 uur min. uur min. uur min.  
 gemeld 1620  
 uitgerukt 1622  
 aankomst  
 ingerukt 1636  
 nablissing tot

05. Gemeld door (code gekozen antwoord omcirkelen)

	wijze van melden	
	telefoon	anders
gebruiker/eigenaar	<u>01</u>	11
buren/omwonenden	02	12
voorbijgangers	03	13
politie	04	14
brandmeldinstallatie	05	15
anders en/of onbekend	06	16

06. Uitruk/inzet

	eigen		bijstand	
	uitr.	inz.	uitr.	inz.
a. aantal materieel				
(tank) autospuit	1	1		
motorspuit				
hoogwerker				
autoladder				
hulpverleningswagen				
commandowagen				
ander materieel				
totaal	1	1		
b. aantal personeel				
beroeps				
vrijwillig/plicht B.W.	12	12		
bedrijfsbrandweer				
totaal	12	12		

07. Loos alarm/brandgerucht ja .. 1 stop invulling  
 neen 2  
 08. Materiële schade (direkte) ja .. 1  
 neen 2  
 indien ja, noteer het schadebedrag in hele gulden  
 09. Verzekerd tegen brand ja .. 1  
 neen .. 2 naar vraag 11  
 onb. .. 8  
 10. Verzekeringsmij. RABO  
 11. Schoorsteenbrand ja .. 1 stop invulling

De vragen 12 en 13 alleen in te vullen bij een BUITENBRAND!

12. Object buitenbrand

	VOORSTEL:	
container, afvalbak	01	<u>lea</u>
wegen, straten en terreinen	02	
berm	03	
bos, heide, duinen	04	<u>gezien</u>
par. afd. chief.	05	<u>secr.</u>
personenauto	06	<u>conform</u>
sloopauto	07	<u>voorstel</u>
vracht- of tankauto	08	<u>behan-</u>
vrachtschip, tankschip	09	<u>delen</u>
spoorwagon	10	
spookketelwagon	11	
openluchtinstallatie	12	<u>MAART 14885</u>
tankopslagplaats	13	
andere opslagplaatsen	13	
andere n.l.: <u>STRO</u>	77	<u>C.a</u>

13. (Vermoedelijke) oorzaak buitenbrand

brandstichting	<u>01</u>
spelen met vuur, baldadigheid	02
afbranden van terreinen, bermen	03
defekt, technische storing, kortsluiting	04
defekt, storing van L.P.G. installatie	05
ongeluk, aanrijding	06
andere n.l.:	77
onbekend	88

14. Was er sprake van gevaarlijke stoffen en/of doden/gewonden?  
 ja .. 1  
 neen .. 2 naar vraag 17

15. Waren er gevaarlijke stoffen in of op het object aanwezig?  
 ja .. 1  
 neen .. 2  
 waren deze gevaarlijke stoffen bij de brand betrokken?  
 ja .. 1  
 neen .. 2

naam gevaarlijke stof \_\_\_\_\_  
 identifikatienummer . . . (GI/VN) \_\_\_\_\_  
 hoeveelheid . . . ltr/kg \_\_\_\_\_

16. Doden/gewonden

	aantal personen		
	Brw.	volw.	kind.
a. doden (oorzaak)			
verstikking/verbranding			
vallen/springen			
andere oorzaak			
totaal			
b. gewonden (letsel)			
brandwonden			
kneuzingen/breuken			
snijwonden			
andere verwondingen			
totaal			
c. bedwelmden			

17. Buitenbrand ja .. 1 stop invulling  
 2



# Grote brand (binnen en/of uitstaand)

## 28. Constructie

### a. draagconstructie gebouw

steen, baksteen, kalksteen . . . . . 1  
 beton, gewapend-, prefab- . . . . . 2  
 staal . . . . . 3  
 hout (*houtskeletbouw*) . . . . . 4  
 andere constructie n.l.: \_\_\_\_\_ 7

### b. draagconstructie dak

beton, gewapend-, prefab- . . . . . 1  
 staal . . . . . 2  
 hout . . . . . 3  
 andere constructie n.l.: \_\_\_\_\_ 7

### c. afwerkingsmateriaal buitenzijde dak

pannen . . . . . 1  
 riet . . . . . 2  
 glas . . . . . 3  
 teerprodukten . . . . . 4  
 steenachtige materialen . . . . . 5  
 ander materiaal n.l.: \_\_\_\_\_ 7

### d. afwerkingsmateriaal onderzijde dak

hout, houtachtig . . . . . 1  
 steenachtig, beton . . . . . 2  
 metaal, staal, aluminium . . . . . 3  
 ander materiaal n.l.: \_\_\_\_\_ 7

### e. materiaal buitenwanden

steen, baksteen, kalksteen . . . . . 1  
 beton, gewapend-, prefab- . . . . . 2  
 hout . . . . . 3  
 kunststof . . . . . 4  
 ander materiaal n.l.: \_\_\_\_\_ 7

### f. materiaal vloeren

steenachtig, beton . . . . . 1  
 hout . . . . . 2  
 ander materiaal n.l.: \_\_\_\_\_ 7

### g. waren er binnenwanden aanwezig?

ja . . . . . 1  
 neen . . . . . 2

### ZO JA; materiaal binnenwanden

metselwerk . . . . . 1  
 gips . . . . . 2  
 hout . . . . . 3  
 ander materiaal n.l.: \_\_\_\_\_ 7

### h. waren er plafonds aanwezig?

ja . . . . . 1  
 neen . . . . . 2

### ZO JA; afwerking plafond

steenachtig, stucwerk . . . . . 1  
 houtachtig . . . . . 2  
 kunststof . . . . . 3  
 verlaagd plafond . . . . . 4  
 andere afwerking n.l.: \_\_\_\_\_ 7

## 29. Branduitbreiding (meer dan 1 antwoord mogelijk)

### a. was er sprake van brandvoortplanting?

ja . . . . . 1  
 neen . . . . . 2

### ZO JA, via:

inventaris . . . . . 01  
 afwerkingsmateriaal wand e.d. . . . . 02  
 leidingschachten (*ventilatie*) kanalen . . . . . 04  
 ander n.l.: \_\_\_\_\_ 08

### b. was er sprake van branddoorslag?

ja . . . . . 1  
 neen . . . . . 2

### ZO JA, door:

gesloten deuren . . . . . 01  
 plafond - gesloten . . . . . 02  
     - niet gesloten . . . . . 04  
 wand . . . . . 08  
 vloer . . . . . 16  
 andere n.l.: \_\_\_\_\_ 32

### c. was er sprake van brandoverslag?

ja . . . . . 1  
 neen . . . . . 2

### ZO JA, door:

vlammen . . . . . 01  
 hittestraling . . . . . 02  
 vliegvluur . . . . . 04  
 andere n.l.: \_\_\_\_\_ 08

### d. was er sprake van instorting?


ja . . . . . 1  
 neen . . . . . 2

### ZO JA, van:

vloer . . . . . 01  
 binnenwand . . . . . 02  
 buitenwand . . . . . 04  
 dragende kolom/paal . . . . . 08  
 kapconstructie (dak) . . . . . 16  
 andere delen van het gebouw n.l.: \_\_\_\_\_ 32

Opmerkingen DE ZOON VAN BAKKER  
 PIERTENS TE EEXT HAD EEN  
 HOOP STRO ACHTER DE SCHUUR  
 IN BRAND GESTOKEN. IN  
 DE SCHUUR BEVONDEN ZICH  
 CA. 30 MOEIEN.

gezien d.d. 25-2-85

Commandant van de brandweer: 

C. WEERING